

RCFF-2HP Capillary Tube for a Samsung 18000 BTU air conditioner

Site: Mbsmpro

Date: May 28, 2026 | **Author:** www.mbsmpro.com

URL: <https://mbsmpro.com/capillaire-rcff-3hp-climatiseur/>





Conseils de Pose pour les Frigoristes

Le remplacement de ce sous-ensemble exige un protocole rigoureux pour garantir l'efficacité du climatiseur et valider les performances requises par les régies publicitaires et techniques :

Récupération du fluide : Ne libérez jamais le réfrigérant dans l'atmosphère.
Utilisez une station de récupération.

Dessoudage propre : Coupez ou dessoudez l'ancien capillaire en évitant d'introduire des limailles de cuivre dans la tuyauterie.

Brasage sous azote : Pratiquez un balayage d'azote sec pendant le brasage du nouveau RCFF-3HP pour empêcher la formation de calamine à l'intérieur du tube, ce qui boucherait instantanément le nouveau capillaire.

Tirage au vide poussé : Un vide strict élimine l'humidité résiduelle avant la recharge de gaz au poids exact préconisé par le constructeur.

L'utilisation d'un kit d'origine pré-assemblé comme le RCFF-3HP élimine les risques d'erreurs de calcul de longueur ou de diamètre intérieur du tube. C'est l'assurance d'un dépannage durable et d'un confort thermique retrouvé dès le premier démarrage.

Latest Articles

- [Guide de Dépannage de la Carte Inverter : Climatiseur Kolin KSM-IW20WAE](#)
- [RCFF-2HP Capillary Tube for a Samsung 18000 BTU air conditioner](#)
- [Carbon brushes washing machine motors](#)
- [Chauffe-eau Junkers : Restauration d'un Classique](#)
- [WS57H Compressor, 1/6 hp, Capacitor Requirement 4mf](#)
- [Hisense inverter expert, installtion](#)
- [Copeland D3DS5-100X 10 HP Freezer Compressor](#)
- [Bitzer 6G-30.2Y: The High-Performance 30 HP Semi-Hermetic](#)
- [Réparer un chauffe-eau à gaz Olympic 6L](#)
- [Best piping practices for semi-hermetic systems](#)
- [Core ChauffeEau Junkers Mid-1980s to Late 1990s](#)
- [Not recommended R410A to R407c](#)

- Details of refrigerant R134a
- The electrical circuit for a timer-based steam refrigerator is an interesting one
- Changing Filter 1/5 Hp
- 1/5 HP Compressor oil change: How much and how to do it right
- Deep cleaning AC units from A to Z... that's our craft
- Plumbing Fittings Explained
- Can the GL80 compressor be installed in place of the GL90?
- The process of replacing the air conditioner compressor is successful, and it is working as it was before ?